



LEGENDE

500 0 500 N° 10_05_562

Sources : CHGN BDTopo, BDParcellaire ; DT196 (CS55_09_2014)
 Inspection Générale des Cartières
 Auteur : DDT95 - BVA17PG
 Date : 09/12/2014

Attention : les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau.
 L'impression des courbes de niveau sur la BDTopo peut en être la cause.

--- Axes de ruissellement temporaire lors d'orages

■ Gypse

□ Limite communale

— Cours d'eau

■ Surface d'eau ou bassin



Département du Val d'Oise
 Commune de CHAUVRY

PLAN LOCAL D'URBANISME
Annexes
6.7 - Contraintes du sol et sous-sol

Vu pour être annexé à la DCM d'Arrêt du
 Cachet de la Mairie

Réalisé par : EVC	Référence : E15088	G2C Territoires 128 rue de Charenton 75012 PARIS Tel : 01.77.15.65.37
Date : juin 2018	Echelle : 1/4 000 zoom : 1/2 000	